



Nijmegen

schoon, heel & veilig?!



INHOUDSOPGAVE

Verharding

1. Heel en veilig - rijbaan
2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden
3. Schoon - onkruid op verharding
4. Schoon - zwerfvuil op verharding en in groen en water
5. Schoon - hondenpoep op verharding en in groen
6. Schoon - natuurlijk vuil op verharding en in groen

Groen

7. Heel en veilig - gras
8. Heel en veilig - beplanting
9. Schoon - onkruid in groen

Meubilair

10. Heel en veilig - verkeersvoorzieningen
11. Heel en veilig - straatmeubilair en speeltoestellen
12. Schoon - afvalbakken en containers
13. Schoon - aanslag, beplakking en bekladding

GEBRUIK *'Nijmegen, schoon, heel & veilig?!'*

Met het schouwboekje kan het onderhoudsbeeld en de verzorging van de verharding, het groen en het meubilair worden beoordeeld. Hierbij gaat het om de beeldkwaliteit. Voor de beoordeling van de technische staat van de openbare ruimte is een technische schouw noodzakelijk.

Hoe te schouwen?

Stap 1 --> zoek de schouwlocatie op;

Stap 2 --> loop in een straal van 25 m rondom het schouwpunt;

Stap 3 --> vul het scoreformulier in.

Per onderdeel moet een A, B of C worden gescoord. De scores kunnen worden bijgehouden op het bij dit schouwboekje horende scoreformulier. De kwaliteitsniveaus A, B en C sluiten aan bij de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus:

A - GOED, netjes en comfortabel

B - VOLDOENDE, verzorgd en functioneel

C - MATIG, onverzorgd en hinder voor gebruik





Verharding



A



B



C



1. RIJBAAN

(inclusief parkeervoorzieningen)

- Verharding is goed
 - Lichte schade/reparaties zijn netjes afgewerkt
 - Comfort voor weggebruiker is goed
-

- Verharding is redelijk
 - Enige schade/reparaties zijn duidelijk zichtbaar
 - Comfort voor weggebruiker is redelijk
-

- Verharding laat te wensen over
- Aanzienlijke schade/reparaties zijn goed zichtbaar
- Comfort voor weggebruiker laat te wensen over





A



B



C



2. TROTTOIRS EN FIETSPADEN

- Verharding is goed
 - Tegels en/of klinkers liggen bijna glad
 - Lichte schade, een enkel plekje is ontzet
 - Comfort voor weggebruiker is goed
-
- Verharding is redelijk
 - Bestrating begint hier en daar te verzakken
 - Enige schade (losse tegels, putten enz.)
 - Comfort voor weggebruiker is redelijk
-
- Verharding laat te wensen over
 - Er zijn duidelijke verzakkingen zichtbaar
 - Aanzienlijke schade (losse tegels, uitstekende putten enz.)
 - Comfort voor weggebruiker laat te wensen over






A



B



C



3. ONKRUID OP VERHARDING

- Verzorgd straatbeeld
 - Er is nauwelijks onkruid zichtbaar
-

- Hier en daar zie je een plekje met onkruid
 - Onkruid is net opgekomen
 - Het domineert echter niet het straatbeeld
-

- Onverzorgd straatbeeld
- Er is veel onkruid, in grote plukken aanwezig





A



B



C



4. ZWERFVUIL - VERHARDING/GROEN/WATER

- Schoon en verzorgd straatbeeld
 - Er ligt incidenteel een stukje zwerfvuil
-

- Verzorgd straatbeeld
 - Op enkele plekken op straat en in de beplanting ligt zwerfvuil
-

- Onverzorgd straatbeeld
- Op straat en in de beplanting zijn veel en grote stukken zwerfvuil aanwezig





A



B



C



5. HONDENPOEP - VERHARDING/GROEN

- Schoon en verzorgd straatbeeld
 - Er ligt op het eerste gezicht geen hondenpoep, maar als je goed kijkt zie je soms iets kleins liggen
-
- Verzorgd straatbeeld
 - Op sommige stukken op straat of in de beplanting is hondenpoep aanwezig
-
- Onverzorgd straatbeeld
 - Over de gehele straatlengte en in de beplanting is hondenpoep aanwezig





A



B



C



6. NATUURLIJK VUIL - VERHARDING/GROEN

(bladafval, bloesem, noten e.d.)

- Schoon en verzorgd straatbeeld
 - Op het eerste gezicht ligt er geen natuurlijk vuil, maar als je goed kijkt zie je soms een beetje blad, bloesem e.d. liggen
-
- Verzorgd straatbeeld
 - Op sommige stukken op straat of in de beplanting is natuurlijk vuil aanwezig
-
- Onverzorgd straatbeeld
 - Over de gehele straatlengte en in de beplanting is natuurlijk vuil aanwezig





Groen





A



B



C



7. GRAS

- Extra verzorgd groen
 - Kwaliteit van het gazon of de bloemen- en kruidenweide is goed. Eventuele schade is incidenteel
-
- Verzorgd groen
 - Kwaliteit van het gazon of de bloemen- en kruidenweide is redelijk. Enige achterstand in onderhoud en herstel zichtbaar (oneffenheden, beschadigingen enz.)
-
- Onverzorgd groen
 - Kwaliteit van het gazon of de bloemen- en kruidenweide laat te wensen over. Er is een duidelijke achterstand in onderhoud en herstel zichtbaar (oneffenheden, beschadigingen enz.)



20



A



B



C



8. BEPLANTING

(heesters, bodembedekkers, bosplantsoen, hagen e.d.)

- Extra verzorgd groen
 - Kwaliteit van de beplanting is goed
-
- Verzorgd groen
 - Kwaliteit van de beplanting is redelijk. Er is enige achterstand in het onderhoud zichtbaar (kale plekken, ongewenste soorten enz.)
 - De beplanting kan wat karig ogen
-
- Onverzorgd groen
 - Kwaliteit van de beplanting laat te wensen over. Er is duidelijke achterstand in het onderhoud zichtbaar (her en der kale plekken, veel ongewenste soorten enz.)
 - Er ontbreken soms bomen, struiken of planten



22



A



B



C



9. ONKRUID IN GROEN

- Extra verzorgd beeld
 - Er groeit op het eerste gezicht geen onkruid. Onkruid is net opgekomen
-

- Verzorgd beeld
 - Op enkele plekken is onkruid zichtbaar
-

- Onverzorgd beeld
- Er is nogal wat onkruid in flinke plukken aanwezig. Het onkruid domineert het beeld



24



Meubilair





A



B



C



10. VERKEERSVOORZIENINGEN

(straatnaamborden, verkeersborden, verlichtingsmasten e.d.)

- Beperkte slijtage, functioneert goed
 - Borden staan recht
 - Plaatselijk enkele beschadigingen
-
- Normale slijtage, functioneert voldoende
 - Enkele borden staan iets scheef
 - Kleine beschadigingen zichtbaar
-
- Onderhoudsbehoefstig, functioneert matig
 - Borden staan scheef
 - Grote beschadigingen zichtbaar



28



A



B



C



11. STRAATMEUBILAIR EN SPEELTOESTELLEN

(bankjes, afvalbakken paaltjes, hekjes, klimrekken e.d.)

- Beperkte slijtage, functioneert goed
 - Plaatselijk enkele beschadigingen
-
- Normale slijtage, functioneert voldoende
 - Kleine beschadigingen zichtbaar
-
- Onderhoudsbehoefstig, functioneert niet
 - Grote beschadigingen zichtbaar



30



A



B



C



12. AFVALBAKKEN EN CONTAINERS

(afvalbakken, GFT-cocons, glasbakken e.d.)

- Schoon beeld, voorzieningen functioneren goed
 - Er zit haast niets in de afvalbakken en containers
 - De afvalbakken en containers zien er netjes uit
-

- Verzorgd beeld, voorzieningen functioneren goed
 - De afvalbakken en containers zitten redelijk vol
 - De bakken en/of containers zijn niet vies
-

- Onverzorgd beeld, voorzieningen functioneren onvoldoende
- De afvalbakken en containers zitten vol
- De bakken en/of containers zijn vies, plakken en stinken



32



A



B



C



13. AANSLAG, BEPLAKKING EN BEKLADDING

- Vrijwel ongeschonden straatbeeld
 - Op het eerste gezicht geen aanslag, beplakking of bekladding aanwezig
-

- Verzorgd beeld
 - Graffiti, kauwgom en/of stickeraffiches zijn aanwezig, maar overheersen het beeld niet
-

- Onverzorgd beeld
- Grote stukken van gevels, muren en straatmeubilair zijn beklad en beplakt



34

Uitgave: Gemeente Nijmegen
Directie Grondgebied
Afdeling Openbare Ruimte

Redactie: PLAN terra BV, Leusden
Gemeente Nijmegen

Fotografie: CROW, Ede
Gemeente Nijmegen
PLAN terra BV, Leusden

Datum: Mei 2008

*Voor klachten en meldingen in de openbare ruimte:
Bel- en Herstellijn (024) 329 2 329 of bel&herstellijn@nijmegen.nl*